


E.T.S.I. Industriales: Resistencia de Materiales

Problemas Tema 1: Equilibrio

Grupo T2 — Curso 2015/16

1.1 La barra AB está unida a la barra $BCDE$ a través de una rótula en B . Dibuja y acota los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores de la barra $ABCDE$.



1.2 Encontrar el valor de todos los esfuerzos en la barra $ABCD$ cuando $\theta = 0$.

